

Cherry BX-2 Supplement # 4

Höhensteuer Lagerung: Ausgeschlagene Gelenklager können (nach Skizze "neu") durch einfache Nylonlager ersetzt werden (D 040/1)

